

Forslag til vandløbsrestaurering under vandområdeplanerne 2021-2027

Vandområde nr.	Vandløb navn	Risikovurdering	Bemærkninger	Kriterie der er anvendt	Type	Længde	Virkemiddel 1	Virkemiddel 2	Virkemiddel 3	Udgift i kr
b00077	Mølleskov Mosebæk (afløb)	risiko fisk	Gode fysiske forhold, men der mangler <u>avdearus</u>	Tæt på mål	2	0,27	Udlægning af grus			15.111
o9980_y	Skovfogedbækken	risiko fisk	Ureguleret skovvandløb med mangel på <u>avdearus</u>	Tæt på mål	1	2,18	Udlægning af grus			43.879
o3410	Farversmøllebæk	risiko smådyr	Delvis ureguleret vandløb med mangel på <u>arus</u> . Rest af rørstvt.	Tæt på mål	1	1,9	Udlægning af grus	Spærring		73.491
o10351	Bøgelunds Bæk	risiko fisk	Ureguleret vandløb med mangel på <u>avdearus</u>	Tæt på mål	2	2,9	Udlægning af grus			97.685
o8141_x	Skadeholdt Bæk	risiko fisk	Ureguleret skovvandløb med mangel på gydegrus. Kort rørstrækning.	Tæt på mål	2	1,8	Udlægning af grus	Spærring		172.536
o8166	Strygdams Bæk	risiko smådyr og fisk	Reguleret med dårlige fysiske forhold.	Tæt på mål	2	4,6	Udskiftning af bund			152.847
o8116_b	Gejl Å nedre del	risiko planter og fisk	Stort potentiale, når St. Jynde vad åbnes	Tæt på mål	2	11,92	Udskiftning af bund	Genslyngning	3 sandfang	1.261.193
o8152_d	Rødå	risiko fisk	Kun indsats nedstrøms Helle vad (delvis sommertør opstrøms og rørlagt i Røde kro)	Tæt på mål (delstrækning)	2	14,72	Udlægning af grus			494.687
o8133_e	Lundbæk	risiko fisk	Pt. meget få fisk	Færdiggørelse og opfølgning på indsatser nedstrøms i Slogså	2	6,38	Udskiftning af bund	1 sandfang		466.778
o8133_a	Søderup Å	risiko fisk	Pt. meget få fisk	Færdiggørelse og opfølgning på indsatser nedstrøms i Slogså	2	8,57	Udskiftning af bund	2 sandfang		459.893
o3535	Surbæk øvre del	risiko fisk	Potentiale nedstrøms okkersø.	Færdiggørelse og opfølgning på indsatser nedstrøms	1	4,54	Udskiftning af bund	1 sandfang		30.510
o8137_c	Hvirlå øvre del	risiko fisk og smådyr	Noget okkerbelastet i opstrøms del. Okkerindsats nødvendig	Færdiggørelse og opfølgning på indsatser nedstrøms	2	9,12	Udskiftning af bund	Okkeranlæg	Spærring	3.504.507
o8133_i	Uge Bæk Øvre del	risiko fisk	Pt. meget få fisk	Færdiggørelse og opfølgning på indsatser nedstrøms	2	12,25	Udskiftning af bund	2 sandfang		419.044
o8100	Knopslagsvandløbet	risiko smådyr	Fint lille vandløb med pænt fald.	Tæt på mål	2	1,69	Udskiftning af bund			47.275
o8133_b	Rebbøl Å	risiko fisk	Pt. meget få fisk	Færdiggørelse og opfølgning på indsatser nedstrøms i Slogså	2	6,34	Udskiftning af bund	2 sandfang		218.152
o8116_x	Gejl Å øvre del	risiko fisk	Meget varieret fald. Restaureres, hvor faldet er størst.	Vurderes sammen med Gejlå nedre del (o8116_b)	2	13,40	Udskiftning af bund	1 sandfang	Genslyngning	717.793
o3310	Voldalgrøften	risiko smådyr	Naturvandløb	Tæt på mål	1	2,79	Udskiftning af bund			46.840
RIB-3013	Grønå		Spærring (gl. engvandingsanlæg)				Spærring			224.000
Sum										8.446.220